

Dodávateľ: IČO: 17079241
ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro,Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0
Objedn.č.: 190232 Pôvod.č.obj: 20200176
Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20200849
Konštantný symbol: 308



Odberteľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo:
dňa: 20. 10. 2020

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594 Fax: 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 30.10.2020

Dátum vyhotovenia: 14.10.2020

Daňová povinnosť: 14.10.2020

Dátum dodania: 14.10.2020

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

vyúčtovanie za 3. štvrtrok 2020:

- Inštalácia rozvodov internetovej siete, F:43

Nová kancelária Infocentrum RO :

FTP cat.5e LSOH kábel

24,000 m 0,38 9,12

krabica pre zásuvku na omietku

1,000 ks 0,86 0,86

zásuvka PC.net. cat.5.e

1,000 ks 3,48 3,48

krytka vypínača

1,000 ks 0,56 0,56

- montáž zásuvky PC.net v kancelarii, montáž kabeláže

2,000 h 18,00 36,00

- napojenie novej kabeláže na switch v Rack-u

1,000 h 18,00 18,00

- preloženie PC kamery na nový rozvod, konfigurácia do siete

1,500 h 20,00 30,00

Celkom k úhrade EUR 98,02

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Prenes. DP	98,02		98,02
Súčet	98,02	0,00	98,02

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm. j) zákona o DPH

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol. s r.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812

Vystavil: Bc. Barnová Viera E-mail: viera@atris.sk
Telefón: 057/7622235 Fax: 057/7622230

Dodávateľ: IČO: 17079241

ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130

069 01 Snina

DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina

Číslo účtu/kód: 519541532/0200

IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0

Zákazka: 0

Objedn.č.: 190232 Pôvod.č.obj: 20200176

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20200835

Konštantný symbol: 308



Odberateľ:

IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 20. 10. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: 762 2594

Fax: 762 2183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 30.10.2020

Dátum vyhotovenia: 05.10.2020

Daňová povinnosť: 05.10.2020

Dátum dodania: 05.10.2020

Fakturuje Vám

vyúčtovanie za 3. štvrťrok 2020:

- predplatený IT servis za 7/2020

- predplatený IT servis za 8/2020

- predplatený IT servis za 9/2020

- konzultácia ohľadom preklady zariadení z informacného centra

kancelárie do dreveného stánku

- príprava podkladov - prekládka budú projektanta

- nastavenie zdieľania tlačiar, riešenie problémov

s telefónmi : vedúca skladu a vedúci dopravy

- premeranie komplet trás telefónov

- nefunkčný Infopanel, analýza - chybný vypínač, výmena

Vypínač

- Kontrola softwaru pre informačnú LED tabuľu - software v PC chyba,

podľa Lastpasu najdená iba inštalácia a manuál

- inštalácia SW na ovládanie, nastavenie

- pohrebníctvo - kontrola VRP, tlač dokladov, kontrola tlačiarne

vytlačené 2 kópie dokladov z VRP a jedna strana z Wordu

Nová kancelária Infocentrum RO :

- nastavenie programov pre LED panel a automatickeho

vypínania/zapínania infopanelu

VPS - kontrola PC, problém s rýchlosťou PC učto, nestíha

spracovávať údaje pri zaťažení a tým mrzne a pracovníčka ho na tvrdo resetuje,

čím dochádza k chybám v programoch

Problém zo zálohou účtovného programu vyriešený,

pracovníčka nemala dostatok miesta na USB kľúči na zálohu

- čistenie a profilaktika PC Rybníky kamery

- diagnostika diskov a ich zálohovanie

- reinstalácia PC

- vytvorenie a nastavenie užívateľských profilov

- diagnostika PC Vielkevičová, odpojenie, PC na opravu

- zálohovanie dát z počítača ekonomky

- Pohrebníctvo - tlačiareň sfunkčnená

- montáž a napojenie nového PC ekonómka, inštalácia

a konfigurácia tlačiarne, inštalácia a konfigurácia "IFOsoft"

obnova dát zo zálohy, nastavenie zdieľania pre ostatné PC,

úprava a nastavenie na ostatných PC

- oprava tlačiarne na novom PC, problém so starým

driver-om, odporúčame vymeniť tlačiareň za novšiu,

vymazanie odkazov a úprava mapovania

- oprava tlačiarne na pohrebníctve, problém so starým

driver-om po update Win, vymeniť za novšiu

- diagnostika UPS, nefunkčné, odpojenie a demontáž

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
vyúčtovanie za 3. štvrťrok 2020:						
- predplatený IT servis za 7/2020	1,000	ks	-240,00	20%		-288,00
- predplatený IT servis za 8/2020	1,000	ks	-240,00	20%		-288,00
- predplatený IT servis za 9/2020	1,000	ks	-240,00	20%		-288,00
- konzultácia ohľadom preklady zariadení z informacného centra						
kancelárie do dreveného stánku	2,000	hod	18,00	20%		43,20
- príprava podkladov - prekládka budú projektanta	2,500	hod	20,00	20%		60,00
- nastavenie zdieľania tlačiar, riešenie problémov						
s telefónmi : vedúca skladu a vedúci dopravy	2,000	h	18,00	20%		43,20
- premeranie komplet trás telefónov	1,500	h	18,00	20%		32,40
- nefunkčný Infopanel, analýza - chybný vypínač, výmena	1,000	hod	18,00	20%		21,60
Vypínač	1,000	ks	1,98	20%		2,38
- Kontrola softwaru pre informačnú LED tabuľu - software v PC chyba,						
podľa Lastpasu najdená iba inštalácia a manuál	1,000	h	18,00	20%		21,60
- inštalácia SW na ovládanie, nastavenie	1,500	h	20,00	20%		36,00
- pohrebníctvo - kontrola VRP, tlač dokladov, kontrola tlačiarne						
vytlačené 2 kópie dokladov z VRP a jedna strana z Wordu	1,000	hod	18,00	20%		21,60
Nová kancelária Infocentrum RO :						
- nastavenie programov pre LED panel a automatickeho						
vypínania/zapínania infopanelu	1,500	h	20,00	20%		36,00
VPS - kontrola PC, problém s rýchlosťou PC učto, nestíha						
spracovávať údaje pri zaťažení a tým mrzne a pracovníčka ho na tvrdo resetuje,						
čím dochádza k chybám v programoch						
Problém zo zálohou účtovného programu vyriešený,						
pracovníčka nemala dostatok miesta na USB kľúči na zálohu	1,000	hod	18,00	20%		21,60
- čistenie a profilaktika PC Rybníky kamery	1,000	ks	12,00	20%		14,40
- diagnostika diskov a ich zálohovanie	1,000	hod	20,00	20%		24,00
- reinstalácia PC	1,000	ks	40,00	20%		48,00
- vytvorenie a nastavenie užívateľských profilov						
- diagnostika PC Vielkevičová, odpojenie, PC na opravu	0,500	hod	18,00	20%		10,80
- zálohovanie dát z počítača ekonomky	1,000	hod	25,00	20%		30,00
- Pohrebníctvo - tlačiareň sfunkčnená	1,000	hod	18,00	20%		21,60
- montáž a napojenie nového PC ekonómka, inštalácia						
a konfigurácia tlačiarne, inštalácia a konfigurácia "IFOsoft"						
obnova dát zo zálohy, nastavenie zdieľania pre ostatné PC,						
úprava a nastavenie na ostatných PC	5,500	hod	20,00	20%		132,00
- oprava tlačiarne na novom PC, problém so starým						
driver-om, odporúčame vymeniť tlačiareň za novšiu,						
vymazanie odkazov a úprava mapovania						
- oprava tlačiarne na pohrebníctve, problém so starým						
driver-om po update Win, vymeniť za novšiu	2,500	hod	20,00	20%		60,00
- diagnostika UPS, nefunkčné, odpojenie a demontáž	1,000	ks	18,00	20%		21,60

Fakturuje Vám (pokračovanie)

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
- prepojenie zariadení po odpojení UPS	1,000	ks	8,00	20%		9,60
Batéria 12V/ 7,2 Ah do UPS	1,000	ks	19,80	20%		23,76
- rozobratie UPS, výmena batérie v UPS	1,000	ks	18,00	20%		21,60
- kontrola funkčnosti UPS, záťažový test	1,000	ks	12,00	20%		14,40
Myš (hp X1500) "H4K66AA#ABB"	1,000	ks	7,50	20%		9,00
- diagnostika + kontrola konfigurácie IFOsoft-u (zavolaná podpora IFOsoft) na "servery" v kancelarii Ekonómka						
- úprava odkazu pre spustenie ifosoftu k spúšťaniu batch scriptu pred spustením IFOsoftu na 2x Klientoch						
- oprava priradenia formátu súborov aplikácii (.jpg - Word) u p. Matúsovej						
- výmena problematickej myši novú (Matusova)	2,500	hod	20,00	20%		60,00
- montáž a napojenie UPS po výmene batérii ,test	1,000	ks	18,00	20%		21,60
- oprava scriptu na archiváciu "IfoSOFT" software	1,000	h	20,00	20%		24,00
- diagnostika PC Športová hala, odpojenie, PC na opravu	0,500	hod	18,00	20%		10,80
- zalohovanie dat	1,000	ks	20,00	20%		24,00
- čistenie a profilaktika, meranie Cmos batérie	1,000	hod	18,00	20%		21,60
- reinstalácia PC pokladňa Športová hala	1,000	ks	40,00	20%		48,00
- montáž a napojenie PC v športovej hale, doinštalovanie ovladačov a nastavenie tlačiarne, overenie funkčnosti VRP	1,000	hod	20,00	20%		24,00
- Odpojenie led panelu od siete	1,000	hod	18,00	20%		21,60
- kontrola funkčnosti tlačiarne v novom Dome smútku, odstránenie úloh v tlač. fronte, restart spooler - novú tlačiareň	1,000	hod	20,00	20%		24,00

Celkom k úhrade EUR

195,94

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	163,28	32,66	195,94
Súčet	163,28	32,66	195,94

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol. s r.o. Snina
 Podhorská 2130
 069 01 SNINA
 IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812